

15/82

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
 для формирования электронного паспорта объекта

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект) (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

Гериатрическое отделение Санкт-Петербургского Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 6»

Гериатрическое отделение СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 6» 1027806078805

(полное и сокращенное наименование объекта)

Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)

1. деятельность лечебных учреждений ОКВЭД 85.11

2 ОКВЭД
дополнительный

3. и т.д. ОКВЭД
дополнительный

Форма собственности | Собственность субъекта РФ ОКФС 13

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма | Бюджетное учреждение ОКОПФ20903

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя объекта | Главный врач | Бычков Роман Васильевич

Телефон, факс руководителя объекта | Тел. 576-03-20 | Факс 576-03-20

E-mail объекта | r6@zdrav.spb.ru

Юридический адрес объекта | 193148 | Санкт-Петербург, пр. Елизарова, д.32, кор. 2,
литера Ф

(индекс)

(почтовый адрес)

Фактический адрес объекта | 193148 | Санкт-Петербург, ул. Седова д.35 (встроенное
нежилое помещение)

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование организации владельца (арендатора) объекта | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №6» (безвозмездное пользование)

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование вышестоящей организации (собственника) | Администрация Невского района Санкт-Петербурга

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации | 192131 | Санкт-Петербург,
пр.Обуховской обороны, д.163

(индекс)

(почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации | Глава Администрации Невского района Санкт-Петербурга

Серов Константин Николаевич

Телефон, факс руководителя вышестоящей организации | Тел.576-98-32 | Факс 576-98-31

E-mail руководителя вышестоящей организации | rnevskiy@tunev.gov.spb.ru

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (подразделения объекта)		ГБУЗ СПб «Городская поликлиника № 6» («Гериагрическое отделение»)										
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)		Санкт-Петербург, ул. Седова д.35 (встроенное нежилое помещение)										
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)		456,8										
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)		1										
Кадастровый номер объекта		78	12	7109В	2004	2	2					
Категории обслуживаемого населения:		граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.										
Категории обслуживаемых инвалидов:		инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.										
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)		нет										

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение	№ пункта, № рисунка СП59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ	Примечание
	Длина	измерения	Фактическое значение	Нормативное значение	№ пункта, № рисунка СП59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ	Примечание			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Подходы к объекту, пути движения									
1.1	Пути пешеходного движения									
	Путь пешеходного движения от ближайшей остановки общественного транспорта до входа в здание	1	1	0	Территория не принадлежит СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 6»	м	3,0	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5	
					Ширина пешеходных путей «К»	м	0,12	Не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5	
					Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	да		п. 4.1.11	
					Покрытые пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	нет			
					Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюром камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С»	наличие	нет			п.4.3.4, рис.Д.4
					Предупредительное мошение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С»	наличие	нет			
1.2	Наружные лестницы									
1.3	Название зоны	0	0	0						
1.4	Пандусы: стационарные									
	Название зоны	0	0	0						
1.5	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Название зоны	0	0	0						
2	Входной узел									
2.1	Наружные лестницы									
	Наружные лестницы	1	1	0	Территория не принадлежит СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 6»	м	0,4	0,35-0,4	п. 4.1.12	ФОТО 1 Ремонт выполнен до 2013 года.
					Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,1	0,12- 0,15		
					Высота ступеней «О», «С»	м	2,0	Не менее 1,35		
					Ширина марша лестниц «О»	м	0,9	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15	
					Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	нет		п.5.2.11	
					Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	нет			

						Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г»	соответствие	да		п. 4.1.12	
						Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	нет			
						Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	нет	0,27-0,33	п.5.2.15	
2.2	Пандусы: стационарные										
	Пандус стационарный	1	1	1		Уклон пандуса «К»	соотношение, (%)	5%	Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14	ФОТО 2.
						Ширина между поручнями «К»	м	1,0	0,9- 1,0	п. 4.1.14	Ремонт выполнен до 2013 года.
						Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	0,9	0,85-0,92		
						Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	0,7	0,7		
						Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	1,5	1,5	п. 4.1.15, рис. Д.9	
						Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	1,5	1,5		
						Поверхность покрытый пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.16	
						Поверхность покрытый пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.16	
						Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «К», «С»	м	0	0,27-0,33	п.5.2.15	
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)										
	Пандус	0	0	0	0						
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением										
	Название зоны	0	0	0	0						
2.5	Подъемники мобильные										
	Название зоны	0	0	0	0						
2.6	Входные площадки										
	Входная площадка	1	1	1	0						
						Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 5.1.3	ФОТО 3.
						Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		СП 35-101-2001, п.3.17	Ремонт выполнен до 2013 года.
						Поверхность покрытый твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 5.1.3	

				Высота площадки без пандуса (отметка площадки) «К»	М	0	Не более 0,025	СП 118.13330, п.4.7
				Размер входной площадки не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85; «К»	соответствие	да		п. 5.1.3
				Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2x2,2; «К»	соответствие	0		п. 5.1.3
2.7	Входные тамбуры							
	Входной тамбур главного входа	1	0	0				
				Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	соответствие	2,2	Не менее 1,5	5.1.7. ФОТО 5
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные							
	Входные двери в жилое здание	1	0	0				
				Ширина в свету «К»	М	1,3	Не менее 1,2	п. 5.1.4
				Высота каждого элемента порогов «К», «С»	М	0,02	Не более 0,014	ФОТО 4.
2.9	Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей							
	Название зоны	0	0	0				
2.10	Вестибули общественных зданий							
	Название зоны	0	0	0				
3	Пути движения внутри здания							
3.1	Коридоры, переходы в другие здания							
	Коридор № 1	1	0	0				
				Ширина «К»	М	2,0	Не менее 1,5	п. 5.2.1
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров							
	Дверные проемы	1	1	1				
				Ширина «К»	М	0,9	Не менее 0,9	п. 5.2.4
				Высота порогов или перепад высот «К», «С»	М	0,0	Не более 0,014	п. 5.2.4
				Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	нет		п. 5.4.1
3.3	Внутренние лестницы							
	Название зоны	0	0	0				
3.4	Пандусы стационарные							
	Название зоны	0	0	0				
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)							
	Название зоны	0	0	0				

ФОТО 6
Выполнен до
01.01.2013

3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением								
	Название зоны	0	0	0					
3.7	Подъемники мобильные								
	Название зоны	0	0	0					
3.8	Лифты								
	Название зоны	0	0	0					
4	Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ								
4.1	В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.								
	Название зоны		Зона обслуживания «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	п. 7.1.3	ФОТО 7			
	Кабинетная форма обслуживания	1	0	0	наличие	да			
4.2	Помещения, места приема МГН в административных зданиях								
	Название зоны	0	0	0					
4.3	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания								
	Название зоны	0	0	0					
4.4	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов								
	Название зоны	0	0	0					
4.5	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений								
	Название зоны	0	0	0					
5	Санитарно-гигиенические помещения								
	(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевалных, универсальные кабины в уборных и душевых)								
5.1	Доступная кабина в общей уборной								
	Название зоны	0	0	0					
5.2	Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)								
	Универсальная кабина	1	1	0					
					м	1,65	Не менее 2,2	п. 5.3.3 рис.Д.11	ФОТО 8. Выполнено до 01.01.2013
					м	1,8	Не менее 2,25	п. 5.3.3 рис.Д.11	
					м	0,90	Не менее 0,9	п. 5.3.3 рис.Д.11	Конструктивные особенности
					м		Не менее 0,75	п. 5.3.3 рис.Д.11	
					наличие	да		п. 5.3.3 рис.Д.11	
					наличие	нет		п.5.3.3 рис.Д.11	

				Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 5.3.6	и здания не позволяют обеспечить доступность в элемента
5.3	Кабины душевые закрытые			Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «С»	м	нет	1,35	п.5.3.6	
	Название зоны	0	0						
5.4	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами								
	Название зоны	0	0						
6	Автостоянки								
6.1	Места для парковки автомобилей инвалидов								
	Места для парковки автомобилей инвалидов	1	1	0		наличие	20	Не менее 10% от общего количества (но не менее одного места)	п. 4.2.1
						м	5	Не далее 50 (не далее 100 – при жилых зданиях)	п. 4.2.2
						м	7	3,6	п. 4.2.4
						м	5	6,0	
						наличие	нет		п. 4.2.1
						наличие	нет		

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МПН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.

